




成功鎮公所違章建築查報單

保存年限 05 年 112 年 10 月 13 日 成鎮建字第 1120016740 號

違建人姓名	無所有權人	性別	
違建人住址			
身分證字號		出生年月日	民國年月日
發現日期	112-5-9	違建類別	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 增建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 修建
勒令停工日期字號	112 年 10 月 13 日 成鎮建字第 1120016740 號		
違建地點	門牌：無、成功鎮港邊路 23 之 3 號 地段地號：成功鎮忠仁段 224、225 地號		
違建情形	鋼筋水泥造等 建築B 材料：水泥、鋼筋 高度：約2.5m 面積：約5m * 6m ≈ 30平方公尺  建築C 材料：鐵皮、木 高度：約2.3m 面積：約7.1m * 4m ≈ 28平方公尺  建築G 材料：水泥、鋼筋 高度：約2.2m 面積：約4.3m * 3.7m ≈ 16平方公尺 		完成程度 99%

建築F

材料：水泥、鋼筋、木


高度：約3m

面積：約 $12.7m \times 6.2m \approx 79$ 平方公尺

約 $(2.8m+3.4m) \times 3.6m \div 2 \approx 11$ 平方公尺

約 $17.8m \times 3m \approx 53$ 平方公尺

$79m^2 + 11m^2 + 53m^2 \approx 143$ 平方公尺



原有房屋情形

※查報理由：

■ 上列建築物違反建築法第二十五條及實施區域計畫地區建築管理辦法第三條（實施都市計畫以外地區建築物管理辦法第二條）暨違章建築拆除認定基準規定，擅自建造，除依鈞府委託核發勒令停工單予以勒令停工外，報請處理。

上列建築物前經鈞府以 年 月 日府城建字第 號勒令停工單，未經許可擅自復工，業依鈞府委託第二次填發勒令停工單再予以勒令停工。

上列建築物前經鈞府以 年 月 日 字第 號勒令停工單，未經許可擅自復工，經再以 年 月 日 字第 號勒令停工單再予勒令停工，仍未聽制止繼續施工，報請處理。



上列建築物係拆後擅自重建，報請處理。

此 致

臺東縣政府

鎮長謝淑貞

案地	臺東縣成功鎮忠仁段 224 地號		
大約面積	30 平方公尺		
建築 B 成功鎮港邊路 23 之 3 號	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	建築正面。
	照片內容		
	拍照位置		
建築 B 成功鎮港邊路 23 之 3 號	拍照日期	112.09.11	建築背面。
	照片內容		
			

案地	臺東縣成功鎮忠仁段 224 地號		
大約面積	28 平方公尺		
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	
	照片內容	建築正面。	
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	
	照片內容	建築背面。	

案地	臺東縣成功鎮忠仁段 225 地號		
大約面積	143 平方公尺		
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	建築正面 (一)。
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	建築正面 (二)。
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	建築背面。

案地	臺東縣成功鎮忠仁段 225 地號		
大約面積	16 平方公尺		
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	
	照片內容	建築正面。	
	拍照位置		
	拍照日期	112.09.11	
	照片內容	建築背面。	

臺東縣成功鎮忠仁段違章建築B、C、F、G坐落位置圖

